



ZERTIFIKAT

TÜV SÜD-W-0617.2017.003

Hersteller: **EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG**
Äußere Sauerlacher Str. 6-10
DE – 82515 Wolfratshausen

Fertigungsstätte(n): **Burgmannstraße 1**
DE – 82547 Eurasburg

Der oben genannte Hersteller erfüllt die

**umfassenden Qualitätsanforderungen für das
Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen**

nach

EN ISO 3834-2

Auftragsnummer: 3265588

gültig bis: April 2023

München, 16. Juni 2020

Zertifizierungsstelle
Werkstoff- und Schweißtechnik


Klaus Schlotterer



Folgender Umfang wird im Rahmen der Überprüfung nach EN ISO 3834-2 bescheinigt:

Anwendungsbereich:	- Behälter nach DGRL - Rohrleitungen nach DGRL
Grundwerkstoff(e): (Gruppe(n) nach EN ISO/TR 15608)	- 1.1, 1.2 - 8.1 - 10.1 - 43, 44, 45, 46
Abmessungen der Bauteile:	Wanddicke bis 15 mm, Länge bis 2 m, max. \varnothing 300 mm, max. Stückgewicht 1 t
Schweißprozesse: (Prozessnummern nach EN ISO 4063)	141 Wolfram-Inertgasschweißen mit Massivdraht- oder Massivstabzusatz 15 Plasmaschweißen
Schweißaufsicht: Vertreter:	Hr. Anton Kravcenko (IWE) Hr. Maximilian Hermann (IWT) Hr. Swantje Becker (IWE) Hr. Stefan Gerg (IWS) Hr. Peter Wohlfarter (EWS) Hr. Christian Braun (IWS)
Personal für zerstörungsfreie Prüfungen: Verantwortlich:	Extern

Weitere Einzelheiten sind unserem Bericht vom 27.04.2020 zu entnehmen.

Bemerkungen:
keine

Allgemeine Bestimmungen

Das Ausscheiden oder ein Wechsel einer der genannten Schweiß- und Prüfaufsichtspersonen, Änderungen der Schweiß- und Prüfverfahren oder wesentlicher Teile der hierfür notwendigen betrieblichen Einrichtungen sowie Änderungen der schweißtechnischen Qualitätssicherungsmaßnahmen sind der TÜV SÜD Industrie Service GmbH (nachfolgend: TÜV SÜD) rechtzeitig anzuzeigen, die erforderlichenfalls eine erneute Überprüfung im Betrieb veranlaßt. Ebenso ist die dauernde Einstellung der Schweißarbeiten zu melden.

Treten Zweifel an der Eignung des Betriebes auf, so sind der TÜV SÜD jederzeit unangemeldete Betriebsbesichtigungen und Prüfungen im Betrieb vorbehalten.

Diese Bescheinigung kann mit sofortiger Wirkung entschädigungslos zurückgenommen, ergänzt oder geändert werden, wenn die Voraussetzungen, unter denen sie erteilt worden ist, sich geändert haben oder die Auflagen und Bestimmungen dieser Bescheinigung oder des zugehörigen Berichts nicht eingehalten werden.

Sie verliert ihre Gültigkeit beim Ausscheiden der in diesem Zertifikat benannten verantwortlichen Schweißaufsicht.

Die Berechtigung ruht, solange die Firma über die anerkannte verantwortliche Schweißaufsicht nicht verfügt, und ein anerkannter Vertreter nicht vorhanden ist.

Der Antrag auf Erneuerung sollte mindestens 2 Monate vor Ablauf der Gültigkeit an die TÜV SÜD gerichtet werden.

Ungültig gewordene oder widerrufen Bescheinigungen sind der TÜV SÜD umgehend zurückzusenden.

Zu Werbungs- und anderen Zwecken darf diese Bescheinigung nur im Ganzen vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Der Text von Werbeschriften darf nicht im Widerspruch zu dieser Bescheinigung stehen.